



191012110235

正本



CXHJ-4-JJ084-A/3

# 检测报告

## TEST REPORT

检测编号：CXHJX2105127

检测类别：验收检测

项目名称：22600 吨酞菁颜料项目二阶段验收补测

委托单位：双乐颜料泰兴市有限公司

泰州市成兴环境检测技术有限公司

TAI ZHOU CHENG XING ENVIRONMENTAL TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

TAI Z

二零二一年五月二十一日

# 声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责；对本公司采集的样品，仅对采样当天的工况负责。无法复现的样品，不受理复检。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本检测报告。

四、未经书面批准，不得任何形式复制本报告；复制本报告未重新加盖检验检测专用章视为无效，任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律责任及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限不少于 6 年。

地 址：中国 江苏省 泰兴 经济开发区 滨江南路 20 号

邮政编码：225400

电 话：0523-87676633

传 真：0523-87676633

电子邮件：1255256916@qq.com

# 检测报告

委托单位	双乐颜料泰兴市有限公司
通讯地址	泰兴经济开发区疏港路 18 号

联系人	杨正武	联系由	
-----	-----	-----	--

编制:                       
 审核:                       
 签发:                     



签发日期: 2021年05月11日

表 1 有组织废气检测结果（工艺废气）

检测点位	检测项目	单位	检测结果					
			2021-05-13			2021-05-14		
			1	2	3	1	2	3
	测试工况	/	正常生产					

管道截面	m <sup>2</sup>	0.9503					
排气筒高度	m	25					
烟道动压	Pa	67	68	68	70	70	71
烟道静压	kPa	0.04	0.04	0.05	0.01	0.01	0.01
排气筒出口	Pa	67	68	68	70	70	71

铜酞菁染料  
生产废气

附表 1 检测信息表

检测项目	分析方法	方法检出限	检测仪器	仪器检定校准情况	检定校准有效期
有组织废气					
硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m <sup>3</sup>	崂应 3012H 自动烟尘 (气)测试仪 (X-003-01) 崂应 3012H 自动烟尘 (气)测试仪 (X-003-02) 883 离子色谱仪 (F-002-01)	校准 校准 检定	2022.3.7 2022.2.24 2023.2.24
备注	/				

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*