



191012110235

正本



CXHJ-4-JJ084-A/3

检测报告

TEST REPORT

检测编号： CXHJX2105146

检测类别：	委托检测
项目名称：	应急监测
受检单位：	双乐颜料泰兴市有限公司
委托单位：	江苏省泰兴经济开发区管理委员会

泰州市成兴环境检测技术有限公司

TAI ZHOU CHENG XING ENVIRONMENTAL TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

二零二一年五月二十一日



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效，本报告编制、审核、签发者
签名无效。

二、本报告只对能检样品检测项目的格

检测报告

委托单位	江苏省泰兴经济开发区管理委员会
通讯地址	江苏省泰兴市国庆西路 188 号



表 1 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目	单位	检测值	参考限值
雨水排口	无色、无嗅、清	20:53	化学需氧量	mg/L	24	/
			氨氮	mg/L	8.26	/
			总磷	mg/L	0.52	/
			总氮	mg/L	18.2	/
采样人员	鞠海鑫、蒋凯					

附表 3 质量控制结果统计表

项目	样品数 (个)	平行样						加标回收率				检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)			
		现场平行			实验室平行			空白加标		样品加标						
		平行样 (个)	计算 方式	计算 值%	控制 值%	平行样 (个)	计算 方式	计算 值%	控制 值%	加标样 (个)	回收率 (范围) %			加标样 (个)	回收率 (范围) %	指标 控制%
磷	1	1	②	0	/	1	②	0	20	/	/	/	/	/	32.8	31.6±5%
砷	1	1	②	5	/	1	②	5	20	/	/	/	/	/		
氨	1	1	②	0	/	1	②	0	20	/	/	/	/	/	0.831	/
氯	1	1	③	0.25	/	1	②	0	10	/	/	/	/	/	24.8	0.805±0.060
备注:			100				100			/	/	/	/		0	25.0±1.2

差; ②相对允许差; ③相对标准偏差; ④绝对允许差。

*****报告结束*****

采样示意图

